

POINTS FORTS

Entrée

- L'ouverture de la porte est automatique.

Accueil

- L'accueil se trouve en face de l'entrée.
- L'accueil est dans un environnement calme.

Circulation verticale

- Un ascenseur dessert l'ensemble des étages.
- L'éclairage est suffisant et continu dans les escaliers.
- Les marches d'escalier sont contrastées.
- Les escaliers sont équipés d'au moins une main-courante sécurisante.
- Les numéros d'étage sont clairement indiqués à chaque palier.

POINTS D'ATTENTION

Voie d'accès depuis le parking

- Les traversées piétonnes ne sont pas sécurisées par des dalles podotactiles.

Voie d'accès depuis la rue

- Il n'y a pas de lignes guides.

Entrée

- L'entrée est difficile à trouver.
- La porte n'est pas contrastée par rapport à l'environnement.

Accueil

- Le personnel ne voit pas les personnes qui arrivent dans le bâtiment et ne peut apporter son aide.

Circulation horizontale

- Certaines parois vitrées dans le cheminement ne sont pas sécurisées par un marquage contrasté.
- Le cheminement présente ponctuellement une hauteur de passage inférieure à 2 m.
- Il y a au moins une rampe non sécurisée dans le cheminement logique.