

POINTS FORTS

Stationnement

- Il y a au moins 1 emplacement de parking réservé à moins de 50 mètres de l'entrée.

Voie d'accès depuis la rue

- La plupart des zones de passage sont assez larges.

Entrée

- Le bâtiment est facilement identifiable.
- L'ouverture de la porte est automatique.

Circulation horizontale

- Il n'y a pas de marche à franchir.
- La circulation est facile partout.
- La largeur des couloirs est suffisante.
- La largeur de passage des portes est d'au moins 85 cm.
- Les portes sont facilement franchissables en autonomie.

Circulation verticale

- Les escaliers sont sécurisants.
- Un ascenseur dessert l'ensemble des étages accessibles au public.
- Il y a une barre d'appui dans l'ascenseur.

Sanitaire adapté

- Il y a un lavabo dans le WC adapté.
- Le WC adapté est facile à trouver.

POINTS D'ATTENTION

Stationnement

- Les emplacements de parking réservés sont en pente.

Entrée

- Le personnel ne voit pas les personnes qui arrivent.

Accueil

- Il n'y a pas de siège à proximité de l'accueil.

Circulation horizontale

- Il n'y a pas de siège en suffisance le long du cheminement.
- Les rampes ne sont pas équipées de main courante.