

Het gebouw is gemakkelijk te herkennen vanaf het kruispunt van de N40 en de N899.

Er is een grote verharde parking gratis aan de overkant, er zijn enkele parkeerplaatsen dicht bij de ingang van de twee gebouwen.

De in bestaat uit een dubbele automatische glazen schuifdeur.

De receptie heeft uitzicht op de ingang (eventuele hulp)

Voldoende grote Lift aanwezig die voorzien is met picturale tekens.

De bewegwijzering binnen in het hotel is niet duidelijk en niet zichtbaar.

Tijdens het seizoen is de terras van het restaurant bereikbaar.

Goede opgeleide honden zijn toegestaan tegen betaling.

Het personeel is niet opgeleid om mensen met speciale behoeften te verwelkomen en te begeleiden.

De "Chalet" is niet geschikt voor mensen in een rolstoel of met moeilijkheden bij het lopen.

(Zeer steile helling, geen lift en geen aangepaste kamer).

Sterke punten

Ingang in het verlengde van het onthaal, er zijn zitplaatsen aanwezig.

Het personeel ter plaatse is ter beschikking om de ruimte en de kamers te laten zien.

Gangen: zitplaatsen aanwezig in de gangen

Aangepaste kamers: brede deur doorgang, circulatieruimte in de kamer vrij breed, de matras 50cm/ 55cm hoog, verlichtingsschakelaars aan de beide kanten van het bed.

Aangepaste kamer en toiletten: grote deurdoorgang, verlichtingsschakelaars toegankelijk, toilet op 53cm van de grond, inloopdouche.

Gelijkvloers restaurant met de nodige rotatie ruimte. Tafels op de aangepaste hoogte. Zittingen met of zonder armleuningen. mobiele stoelen met rugleuning, zithoogte 50 cm, met of zonder

armleuningen. Dienst aan tafel.

Aandachtspunten

Hellingen voorzien aan de hoofdingang: helling van 19% op 4,55m, zonder boord. De leuning is in herstelling.

Hellingbaan naar de chalet: 14% op 5,40m

Buitentrap met een begeleidende leuning toegankelijk door 4 trappen.

Tapijt in de gang op alle verdiepingen.

Toiletten voor de PBM op de benedenverdieping: ontbreken van de bewegwijzering.

Aangepaste kamer: Tapijt

Aangepaste kamer en toiletten: douche stoel niet goed bevestigd (gevaarlijk) geen handgreep aanwezig in de douche, in het toilet is er maar één handgreep aanwezig, muurplank te dicht bij de lavabo.