

## **POINTS FORTS**

### **Chien guide**

- Les chiens d'assistance sont acceptés.

### **Entrée**

- L'ouverture de la porte est automatique.

### **Accueil**

- L'accueil se trouve en face de l'entrée.
- L'accueil est dans un environnement calme.
- L'accueil n'est pas vitré.

### **Circulation verticale**

- Un ascenseur dessert l'ensemble des étages accessibles au public.
- Les escaliers présentent au moins une main-courante.

## **POINTS D'ATTENTION**

### **Voie d'accès depuis le parking**

- Les traversées piétonnes ne sont pas sécurisées par des dalles podotactiles.

### **Voie d'accès depuis la rue**

- Il n'y a pas de lignes guides.

### **Entrée**

- Il n'y a pas de dispositif permettant d'identifier l'entrée.
- L'entrée est difficile à trouver.
- Le personnel ne voit pas les personnes qui arrivent et ne peut pas apporter son aide.

### **Circulation horizontale**

- Le cheminement présente ponctuellement une hauteur de passage inférieure à 2 m.

### **Circulation verticale**

- Les escaliers ne sont pas sécurisés par des dalles d'éveil à la vigilance en leur sommet.
- Il y a au moins une rampe non sécurisée dans le cheminement logique.